



## RMVK:n telakalla työskentelyn turva suosituksia

### 1. Telineiltä tehtävät työt

RMVK:n telakalla on veneen kunnostustöiden yhteydessä sattunut useampia työtapaturmia, Tapaturmien syynä on ollut telineiltä putoaminen. Onneksi putoamiset eivät ole aiheuttaneet vakavampia vammoja, mutta putoaminen on aina läheltäpiti-ilanne, jonka seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat.

Veneen kunnostuksessa telineillä liikutaan venetyypistä ja –koosta riippuen noin 0,5 ... 1,8m metrin korkeudessa. Näin pieniin telinekorkeuksiin ei suhtauduta vakavasti, vaan helposti korkeus mielletään mitättömäksi. Kuitenkin Suomessa vuosittain kuolee 1000 ihmistä pelkästään vapa-ajan kaatumisen johdosta, ja rappusia kulkiessa menehtyy keskimäärin yksi ihminen viikossa. Jokainen meistä pitää pelastusliivejä tärkeinä, mutta miten selvittää merelle asti kevät kunnostuksesta.

Seuraavassa muutama ohje, joita noudattamalla tapaturmariski varmasti pienenee.

- Oma asenne ratkaisee. Vältä turhia riskejä. Vältä työskentelyä väsyneenä. Pyydä kaverilta apua, jos vähänkin koet sitä tarvitsevasi.
- Kunnolliset tukevat telineet. Telineissä tulee olla riittävän leveä taso jossa kuljetaan. Isot pyörät helpottavat siirtelyä. Telineessä tulisi olla kaide selän takan, jotta taaksepäin putoaminen estyisi. Tällaiset telineet maksavat noin 200€. Kannattaako hankkia teline puoliksi jonkun toisen kanssa?
- Kunnostustöiden aikana ei halleissa tule pitää ovia lukittuina. Lukittuun halliin ei pääse tarkastamaan tilannetta, eikä tajuttomana oikein voi huutaa apua.
- Ole erityisen varovainen veneen laidoilla kulkiessa. Laidalta maahan putoaminen tarkoittaa 2 – 3,5m pudotusta.
- Jotkin lääkkeet aiheuttavat huimausta, joka saattaa johtaa horjahdukseen ja putoamiseen.
- Koetetaan katsoa vähän toistemme tekemisiä ja pois lähtiessämme olisi hyvä tapa varmistaa, että naapurilla on kakki OK.
- Meille kaikille ikää kertyy joka vuosi lisää. Iän myötä myös liikkumisemme ei ole enää yhtä ketterää, kuin kaksikymppisenä, siksi hyvät telineet tulevat vuosivuodelta tarpeellisemmiksi.



## **2. TULITYÖT ja PALOTURVALLISUUS**

Töissä, joissa aiheutuu kipinöitä tai käsitellään helposti syttyviä materiaaleja, edellyttävät suorittajiltaan erityistä varovaisuutta.

Tämän hetkiset suulien palovakuutukset eivät edellytä teollisuudessa tunnettua Tulityölupakäytäntöä (kaikkiin ”väliaikaisilla” tulityön tekopaikoilla edellytetään erillistä lupaa, suorittajalta voimassa olevaa tulityökorttia ja työn jälkeen 2 h jälkivartiointia).

Näitä töitä ovat esimerkiksi ”rälläköinnit”, hitsaamiset, thinnerin ja muiden ”ohenteiden” käyttö suljetuissa tiloissa joissa on kuumia laitteita (halogeenilamppuja, kuumailmapuhaltimia jne).

Yleissääntönä työskentelypaikan välittömään läheisyyteen tulee varata riittävä määrä ensisammuttimia kaiken varalle.

Toinen olennainen asia on se, että paikalta ei poistuta heti ”tulityön” lopettamisen jälkeen, vaan suoritetaan jälkivartiointia (tehdään esimerkiksi muita huoltotöitä ja seurataan tilannetta, ettei kipinöinnistä jää mitään kytemään).